



Yachtbau Janssen & Renkhoff

AKTUELLES | März 2017-2

In den vergangenen Monaten wurde an einem weiteren großen Auftrag gearbeitet: Eine Koopmans 39 aus Stahl wurde beim Brand der Werft stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Yacht stand im Außenlager, relativ dicht an der Halle. Mitarbeiter von Ancker Yachting zogen das Boot noch aus der Gefahrenzone, dennoch gab es deutliche Schäden im Heckbereich. Wir haben uns sehr darüber gefreut, daß das Eignerpaar uns den Auftrag zur Reparatur erteilt hat.

Folgende Schäden wurden repariert bzw. erneuert: Spiegel, Cockpit und Aufbau wurden neu lackiert, der Radarmast pulverbeschichtet, Radardom und Antennen wurden erneuert. Der Teakbelag im Cockpit und auf den Sülls wurde erneuert, Schiebeluk, Garage, Instrumentenkonsole und Wellenbrecher neu gebaut. Neue Navigationsinstrumente wurden eingebaut, ebenfalls erneuert wurden die Steuersäule, Persenning, Sprayhood und das Baumkleid. Diverse Fallen, Reffleinen und Strecker wurden ausgetauscht.

Wir bedauern es sehr, daß die Eigner eine ganze Segelsaison verloren haben. Ein kleiner Trost mag vielleicht sein, daß das Boot besser aussieht als vorher. Und sie haben neue Freunde gewonnen.

Vorher:



Nachher:

